



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES



ANEXO I - (LOTES)

Lote: 001 - DENTES DA CAÇAMBA, N° DE SÉRIE 87359786

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00002	00026683	DENTES DA CAÇAMBA, N° DE SÉRIE 87359786 - centrais, 61L30169, da Pá carregadeira New Holland 12D EVO. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	48			
Quantidade				48	Valor Total do Lote		

Lote: 002 - LÂMINA CENTRAL 61LF00330

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00006	00026685	LÂMINA CENTRAL 61LF00330 - para Pá Carregadeira Hyundai HL740- 9S. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	06			
Quantidade				06	Valor Total do Lote		

Lote: 003 - LÂMINA LATERAL 61LD00370

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00007	00026686	LÂMINA LATERAL 61LD00370 - para Pá Carregadeira Hyundai HL740- 9S. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	04			
Quantidade				04	Valor Total do Lote		

Lote: 004 - UNHA OU PONTA 1U3252

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00008	00026687	UNHA OU PONTA 1U3252 - para Escavadeira Hidráulica 313D2GC CATERPILLAR. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	12			
Quantidade				12	Valor Total do Lote		

Lote: 005 - TRAVA 1495733 PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00009	00026688	TRAVA 1495733 PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 313D2GC CATERPILLAR. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	12			
Quantidade				12	Valor Total do Lote		

Lote: 006 - PINO 1495733 PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00010	00026689	PINO 1495733 PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - Hidráulica 313D2GC CATERPILLAR. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	12			
Quantidade				12	Valor Total do Lote		

Lote: 007 - ADAPTADOR 1193253 PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00011	00026690	ADAPTADOR 1193253 PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 313D2GC CATERPILLAR. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	12			
Quantidade				12	Valor Total do Lote		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

Lote: 008 - UNHA ESCAVADEIRA ZD3001220

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00012	00026691	UNHA ESCAVADEIRA ZD3001220 - XCMG XE150BR. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	12			
Quantidade				12	Valor Total do Lote		

Lote: 009 - DENTES CENTRAIS - RETRO XC87 BR XCMG

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00013	00026692	DENTES CENTRAIS - RETRO XC87 BR XCMG - COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	18			
Quantidade				18	Valor Total do Lote		

Lote: 010 - DENTES CENTRAIS - RETRO XC87 BR XCMG

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00024	00026692	DENTES CENTRAIS - RETRO XC87 BR XCMG - COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	12			
Quantidade				12	Valor Total do Lote		

Lote: 011 - DENTES LATERAIS - RETRO XC87 BR XCMG

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00025	00026693	DENTES LATERAIS - RETRO XC87 BR XCMG - . COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	06			
Quantidade				06	Valor Total do Lote		

Lote: 012 - DENTES LATERAIS - RETRO XC87 BR XCMG

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00014	00026693	DENTES LATERAIS - RETRO XC87 BR XCMG - COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	18			
Quantidade				18	Valor Total do Lote		

Lote: 013 - LÂMINA REVERSÍVEL

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00026	00026694	LÂMINA REVERSÍVEL - RETRO XC87 BR XCMG. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	04			
Quantidade				04	Valor Total do Lote		

Lote: 014 - LÂMINA REVERSÍVEL

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00015	00026694	LÂMINA REVERSÍVEL - RETRO XC87 BR XCMG. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	02			
Quantidade				02	Valor Total do Lote		

Lote: 015 - LÂMINA REVERSÍVEL

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00005	00026694	LÂMINA REVERSÍVEL - I 47766829 para Pá carregadeira New Holland 12D EVO. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	06			
Quantidade				06	Valor Total do Lote		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

Lote: 016 - LÂMINA REVERSÍVEL 2.35 8 FUROS

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00016	00026695	LÂMINA REVERSÍVEL 2.35 8 FUROS - RETRO JCB 3cx. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	02			
Quantidade				02	Valor Total do Lote		

Lote: 017 - DISCO DE GRADE ARADORA RECORTADO 28 POLEGADAS 5MM

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00020	00026696	DISCO DE GRADE ARADORA RECORTADO 28 POLEGADAS 5MM - COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	26			
Quantidade				26	Valor Total do Lote		

Lote: 018 - DISCO DE GRADE ARADORA LISO 28 POLEGADAS 5MM

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00021	00026697	DISCO DE GRADE ARADORA LISO 28 POLEGADAS 5MM - . COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	26			
Quantidade				26	Valor Total do Lote		

Lote: 019 - DENTES DA CAÇAMBA, LATERAIS ESQUERDO

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00004	00026698	DENTES DA CAÇAMBA, LATERAIS ESQUERDO - n° de série 61L30170, da Pá carregadeira Hyundai HL740-9S. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	06			
Quantidade				06	Valor Total do Lote		

Lote: 020 - LÂMINA 3/4 - 8 5/8 13 FUROS

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00026699	LÂMINA 3/4 - 8" 5/8 13 FUROS - TIPO AÇO: ATC, FAIXA DE DUREZA: 270 A 300 HB, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MINIMA: 90 KGF/MM2 COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	48			
Quantidade				48	Valor Total do Lote		

Lote: 021 - DENTES DA CAÇAMBA, LATERAIS DIREITO,

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00003	00026700	DENTES DA CAÇAMBA, LATERAIS DIREITO, - n° de série 61L30170, da Pá carregadeira Hyundai HL740-9S. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	06			
Quantidade				06	Valor Total do Lote		

Lote: 022 - DENTES CENTRAIS DA CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017	00026701	DENTES CENTRAIS DA CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA - n° de série 531/03205 - JCB 3CX. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

Quantidade	12	Valor Total do Lote	
-------------------	-----------	----------------------------	--

Lote: 023 - DENTES LADO ESQUERDO PÁ TRASEIRA RETROESCAVADEIRA

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00018	00026702	DENTES LADO ESQUERDO PÁ TRASEIRA RETROESCAVADEIRA - n° de série 531/03209 - JCB 3CX. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	06			
Quantidade				06	Valor Total do Lote		

Lote: 024 - DENTES LADO DIREITO PÁ TRASEIRA RETROESCAVADEIRA

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00019	00026703	DENTES LADO DIREITO PÁ TRASEIRA RETROESCAVADEIRA - n° de série 531/03208 - JCB 3CX. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	06			
Quantidade				06	Valor Total do Lote		

Lote: 025 - LÂMINA REVERSÍVEL 370160026

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00022	00026704	LÂMINA REVERSÍVEL 370160026 - RANDON. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	06			
Quantidade				06	Valor Total do Lote		

Lote: 026 - DENTES 219000309/531/03205

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00023	00026705	DENTES 219000309/531/03205 - RETRO RANDON RD406. COM OS DEVIDOS PARAFUSOS E PORCA DE MONTAGEM	UN	18			
Quantidade				18	Valor Total do Lote		

Valor Total Geral							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--