



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES



ANEXO I - (LOTES)

Lote: 001 - PNEU RADIAL 255/75 ARO 15

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00012	00004570	PNEU RADIAL 255/75 ARO 15 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	04			
Quantidade				04	Valor Total do Lote		

Lote: 002 - PNEU 165/70 R 13

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00016	00013733	PNEU 165/70 R 13 - Produto novo, não reconicionado para veículos automotivos, com no máximo 1 ano de fabricação da data do fornecimento, garantia mínima de 5 anos, material banda rodagem, borracha de alta resistência, tipo radial, aro 13, índice de velocidade t, selo de inspeção do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	46			
Quantidade				46	Valor Total do Lote		

Lote: 003 - PNEU 195/55 R16

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00043	00021772	PNEU 195/55 R16 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	14			
Quantidade				14	Valor Total do Lote		

Lote: 004 - PNEU RADIAL TUBELESS 215/50 R 17

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00057	00021789	PNEU RADIAL TUBELESS 215/50 R 17 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	08			
Quantidade				08	Valor Total do Lote		

Lote: 005 - PNEU LISO 175/70 ARO 13

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00019	00022596	PNEU LISO 175/70 ARO 13 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	04			
Quantidade				04	Valor Total do Lote		

Lote: 006 - CÂMARA DE AR 750 ARO 6 BICO BORRACHUDO

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00032	00022599	CÂMARA DE AR 750 ARO 6 BICO BORRACHUDO - - Produto novo, original de fábrica e (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO	UN	20			
Quantidade				20	Valor Total do Lote		

Lote: 007 - PNEU 10.00X20 TRASEIRO COM CÂMARA DE AR

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00050	00022602	PNEU 10.00X20 TRASEIRO COM CÂMARA DE AR -	UN	08			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

		Produto novo, original de fábrica (sem uso), não remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, devendo atender as normas da ABNT, gigante radial, uso misto(asfalto/terra), recomendado para utilização em eixos direcionais, livres ou opcionalmente em eixos de tração moderada, 20 polegadas de diâmetro interno (diâmetro do aro), 275mm de largura de seção, com índice de carga 146/143, e índice de velocidade I sendo aro recomendado de 7.5 polegadas, com capacidade de 16 lonas, profundidade dos sulcos igual ou superior a 14,6 mm, diâmetro externo de 1047 mm, de linha do fabricante com certificado do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA, e om garantia mínima de fabricação contra falhas no projeto, matéria prima ou mão de obra de 05 anos da data de fabricação					
			Quantidade	08	Valor Total do Lote		

Lote: 008 - CÂMARA DE AR 10.00X20

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00028	00022603	CÂMARA DE AR 10.00X20 - Produto novo, original de fábrica e (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO	UN	28			
			Quantidade	28	Valor Total do Lote		

Lote: 009 - PNEU 14.00.24

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00020	00022611	PNEU 14.00.24 - - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	37			
			Quantidade	37	Valor Total do Lote		

Lote: 010 - EXCLUSIVO - PNEU 14.00.24

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00061	00022611	PNEU 14.00.24 - - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	13			
			Quantidade	13	Valor Total do Lote		

Lote: 011 - PNEU 215/75 DIANTEIRO LISO R17,5

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00024981	PNEU 215/75 DIANTEIRO LISO R17,5 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), não remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, devendo atender as normas da abnt, radial, recomendado para utilização em eixos direcionais, livres ou opcionalmente em eixos de tração moderada, medindo 215/75 r17,5, sendo 215mm de largura da sessão, 17,5 polegadas de diâmetro interno (diâmetro do aro), sem câmara, com índice de carga igual ou superior a 136/124; índice de velocidade I, sendo o aro recomendado de 6,00 polegadas de largura, com capacidade igual a 12 lonas, profundidade dos sulcos igual ou superior 13,1mm, com certificado do INMETRO	UN	56			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savergrini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

		e certificado de regularidade junto ao IBAMA, e com garantia mínima de fábrica contra falhas no projeto, matéria prima ou mão-de-obra de cinco anos da data de fabricação.					
			Quantidade	56	Valor Total do Lote		

Lote: 012 - PNEU 275/80 DIANTEIRO LISO R22,5

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00002	00024982	PNEU 275/80 DIANTEIRO LISO R22,5 - PNEU 275/80 DIANTEIRO LISO R22,5. Produto novo, original de fábrica (sem uso), não remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, devendo atender as normas da ABNT, caracterizado como liso, gigante radial de uso misto (asfalto terra), recomendado para utilização em eixos direcionais, livres ou opcionalmente em eixos de tração moderada, mínimo de 265mm de largura da sessão, 80 de série técnica em relação entre a altura e a largura da sessão, 22,5 polegadas de diâmetro interno (diâmetro do aro), sem câmara, com índice de carga igual ou superior a 148/145; índice de velocidade I, sendo o aro recomendado de 8,25 polegadas de largura, com capacidade igual a 16 lonas, profundidade dos sulcos igual ou superior a 15,8mm, com certificado do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA, e com garantia mínima de fábrica contra falhas no projeto, matéria prima ou mão-de-obra de cinco anos da data de fabricação.	UN	84			
			Quantidade	84	Valor Total do Lote		

Lote: 013 - EXCLUSIVO - PNEU 275/80 DIANTEIRO LISO R22,5

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00059	00024982	PNEU 275/80 DIANTEIRO LISO R22,5 - PNEU 275/80 DIANTEIRO LISO R22,5. Produto novo, original de fábrica (sem uso), não remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, devendo atender as normas da ABNT, caracterizado como liso, gigante radial de uso misto (asfalto terra), recomendado para utilização em eixos direcionais, livres ou opcionalmente em eixos de tração moderada, mínimo de 265mm de largura da sessão, 80 de série técnica em relação entre a altura e a largura da sessão, 22,5 polegadas de diâmetro interno (diâmetro do aro), sem câmara, com índice de carga igual ou superior a 148/145; índice de velocidade I, sendo o aro recomendado de 8,25 polegadas de largura, com capacidade igual a 16 lonas, profundidade dos sulcos igual ou superior a 15,8mm, com certificado do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA, e com garantia mínima de fábrica contra falhas no projeto, matéria prima ou mão-de-obra de cinco anos da data de fabricação.	UN	25			
			Quantidade	25	Valor Total do Lote		

Lote: 014 - PNEU 275/80 TRASEIRO BORRACHUDO R22,5

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00003	00024983	PNEU 275/80 TRASEIRO BORRACHUDO R22,5 - Produto novo, novo original de fábrica, (sem uso), não remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou	UN	117			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

		similar, devendo atender as normas da ABNT, caracterizado como borrachudo, gigante radial exclusivo para eixo de tração, mínimo de 265mm de largura da sessão, 80 de série técnica em relação entre a altura e a largura da seção, 22,5 polegadas de diâmetro interno (diâmetro do aro), sem câmara, com índice superior a 148/145, índice de velocidade I, sendo o aro recomendado de 8,25 polegadas de largura, com capacidade igual a 16 lonas, profundidade dos sulcos igual ou superior a 18mm, com certificado do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA, e om garantia mínima de fabricação contra falhas no projeto, matéria prima ou mão de obra de 05 anos da data de fabricação.					
Quantidade				117	Valor Total do Lote		

Lote: 015 - EXCLUSIVO - PNEU 275/80 TRASEIRO BORRACHUDO R22,5

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00060	00024983	PNEU 275/80 TRASEIRO BORRACHUDO R22,5 - Produto novo, novo original de fábrica, (sem uso), não remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, devendo atender as normas da ABNT, caracterizado como borrachudo, gigante radial exclusivo para eixo de tração, mínimo de 265mm de largura da sessão, 80 de série técnica em relação entre a altura e a largura da seção, 22,5 polegadas de diâmetro interno (diâmetro do aro), sem câmara, com índice superior a 148/145, índice de velocidade I, sendo o aro recomendado de 8,25 polegadas de largura, com capacidade igual a 16 lonas, profundidade dos sulcos igual ou superior a 18mm, com certificado do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA, e om garantia mínima de fabricação contra falhas no projeto, matéria prima ou mão de obra de 05 anos da data de fabricação.	UN	34			
Quantidade				34	Valor Total do Lote		

Lote: 016 - PNEU 195/55 R15

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00037	00024984	PNEU 195/55 R15 - Produto novo, não reconicionado para veículos automotivos, com no máximo 1 ano de fabricação da data do fornecimento, garantia mínima de 5 anos, material banda rodagem, borracha de alta resistência, tipo radial, aro 15, índice de velocidade t, selo de inspeção do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA.	UN	20			
Quantidade				20	Valor Total do Lote		

Lote: 017 - PNEU 165/70 R14

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00015	00024985	PNEU 165/70 R14 - Produto novo, não reconicionado para veículos automotivos, com no máximo 1 ano de fabricação da data do fornecimento, garantia mínima de 5 anos, material banda rodagem, borracha de alta resistência, tipo radial, aro 14, índice de velocidade t, selo de inspeção do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	32			
Quantidade				32	Valor Total do Lote		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

Lote: 018 - PNEU 175/70 R14

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00004	00024987	PNEU 175/70 R14 - Produto novo, não reconicionado para veículos automotivos, com no máximo 1 ano de fabricação da data do fornecimento, garantia mínima de 5 anos, material banda rodagem, borracha de alta resistência, tipo radial, aro 14, índice de velocidade t, selo de inspeção do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA.	UN	134			
Quantidade				134	Valor Total do Lote		

Lote: 019 - PNEU 225/70 R15 C.

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00041	00024988	PNEU 225/70 R15 C. - produto novo, não reconicionado para veículos automotivos, com no máximo 1 ano de fabricação da data do fornecimento, garantia mínima de 5 anos, material banda rodagem, borracha de alta resistência, tipo radial, índice de velocidade t, selo de inspeção do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA.	UN	20			
Quantidade				20	Valor Total do Lote		

Lote: 020 - PNEU 185/60 R15

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00055	00024992	PNEU 185/60 R15 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	08			
Quantidade				08	Valor Total do Lote		

Lote: 021 - PNEU DIANTEIRO 12.16.5

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00007	00024996	PNEU DIANTEIRO 12.16.5 - 10 a 12 lonas, produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA.	UN	04			
Quantidade				04	Valor Total do Lote		

Lote: 022 - PNEU TRATOR TRASEIRO 18.4.30

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00021	00024997	PNEU TRATOR TRASEIRO 18.4.30 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA.	UN	08			
Quantidade				08	Valor Total do Lote		

Lote: 023 - PNEU PÁ CARREGADEIRA 20.5.25

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00022	00024999	PNEU PÁ CARREGADEIRA 20.5.25 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA.	UN	07			
Quantidade				07	Valor Total do Lote		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

Lote: 024 - EXCLUSIVO - PNEU PÁ CARREGADEIRA 20.5.25

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00062	00024999	PNEU PÁ CARREGADEIRA 20.5.25 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA.	UN	02			
Quantidade				02	Valor Total do Lote		

Lote: 025 - PNEU PÁ CARREGADEIRA 17.5.25

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00023	00025000	PNEU PÁ CARREGADEIRA 17.5.25 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA.	UN	22			
Quantidade				22	Valor Total do Lote		

Lote: 026 - EXCLUSIVO - PNEU PÁ CARREGADEIRA 17.5.25

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00063	00025000	PNEU PÁ CARREGADEIRA 17.5.25 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA.	UN	08			
Quantidade				08	Valor Total do Lote		

Lote: 027 - PNEU ROLO COMPACTADOR 23.1.26

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00027	00025004	PNEU ROLO COMPACTADOR 23.1.26 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA.	UN	04			
Quantidade				04	Valor Total do Lote		

Lote: 028 - CÂMARA DE AR 900X20

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00029	00025005	CÂMARA DE AR 900X20 - Produto novo, original de fábrica e (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO	UN	20			
Quantidade				20	Valor Total do Lote		

Lote: 029 - CÂMARA DE AR 12-16.5

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00030	00025006	CÂMARA DE AR 12-16.5 - Produto novo, original de fábrica e (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO	UN	20			
Quantidade				20	Valor Total do Lote		

Lote: 030 - CÂMARA DE AR 19.5/24

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00031	00025007	CÂMARA DE AR 19.5/24 - Produto novo, original de fábrica e (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO.	UN	20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

Quantidade	20	Valor Total do Lote	
-------------------	-----------	----------------------------	--

Lote: 031 - PNEU DIANTERIRO 110/90-17

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00005	00026956	PNEU DIANTERIRO 110/90-17 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	04			
Quantidade				04	Valor Total do Lote		

Lote: 032 - PNEU TRASEIRO 90.90.19

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00006	00026957	PNEU TRASEIRO 90.90.19 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	04			
Quantidade				04	Valor Total do Lote		

Lote: 033 - PNEU TRASEIRO 19.5L-24

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00008	00026958	PNEU TRASEIRO 19.5L-24 - 10 a 12 lonas, produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	04			
Quantidade				04	Valor Total do Lote		

Lote: 034 - PNEU COM CÂMARA 900.20

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00009	00026959	PNEU COM CÂMARA 900.20 - - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	04			
Quantidade				04	Valor Total do Lote		

Lote: 035 - PNEU TRATOR DIANTEIRO 6.00-14

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00010	00026960	PNEU TRATOR DIANTEIRO 6.00-14 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	10			
Quantidade				10	Valor Total do Lote		

Lote: 036 - 40 PNEU RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO- 12.5.80

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00011	00026961	40 PNEU RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO- 12.5.80 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	12			
Quantidade				12	Valor Total do Lote		

Lote: 037 - PNEU 20.5.25 E. 3/L-3

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00018	00026962	PNEU 20.5.25 E. 3/L-3 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO	UN	08			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

		e certificado de regularidade junto ao IBAMA					
Quantidade				08	Valor Total do Lote		

Lote: 038 - PNEU RETROESCAVADEIRA TRASEIRO- 15.5.25

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00024	00026963	PNEU RETROESCAVADEIRA TRASEIRO- 15.5.25 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	08			
Quantidade				08	Valor Total do Lote		

Lote: 039 - PNEU 265.65, R 17

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00026	00026964	PNEU 265.65, R 17 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	08			
Quantidade				08	Valor Total do Lote		

Lote: 040 - PNEU DIANTEIRO TRATOR 8.00.18

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00033	00026965	PNEU DIANTEIRO TRATOR 8.00.18 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	04			
Quantidade				04	Valor Total do Lote		

Lote: 041 - PNEU TRAZEIRO TRATOR 14.9.26

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00034	00026966	PNEU TRAZEIRO TRATOR 14.9.26 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	04			
Quantidade				04	Valor Total do Lote		

Lote: 042 - PNEU DIANTEIRO TRATOR 12.4-24

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00035	00026967	PNEU DIANTEIRO TRATOR 12.4-24 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	08			
Quantidade				08	Valor Total do Lote		

Lote: 043 - PNEU 225/65 R 16 C

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00040	00026968	PNEU 225/65 R 16 C - produto novo, não reconicionado para veículos automotivos, com no máximo 1 ano de fabricação da data do fornecimento, garantia mínima de 5 anos, material banda rodagem, borracha de alta resistência, tipo radial, índice de velocidade t, selo de inspeção do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	20			
Quantidade				20	Valor Total do Lote		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

Lote: 044 - PNEU 245/70 R 16

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00042	00026969	PNEU 245/70 R 16 - Produto novo, não reconicionado para veículos automotivos, com no máximo 1 ano de fabricação da data do fornecimento, garantia mínima de 5 anos, material banda rodagem, borracha de alta resistência, tipo radial, aro 16, índice de velocidade "T", selo de inspeção do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	10			
Quantidade				10	Valor Total do Lote		

Lote: 045 - PNEU 175/65 R 14

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00054	00026970	PNEU 175/65 R 14 - Produto novo, original de fábrica (sem uso), com selo de qualidade do INMETRO e certificado de regularidade junto ao IBAMA	UN	08			
Quantidade				08	Valor Total do Lote		
Valor Total Geral							