



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES



ANEXO I - (LOTES)

Lote: 001 - LOTE 01

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	33044818	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS - - (HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA E SEUS COMPONENTES; DESINFECÇÃO; APLICAÇÃO DE PRODUTOS BACTERICIDAS E FUNGICIDAS; BALANCEAMENTO DO GÁS; MEDIÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA; VERIFICAÇÃO DE RUIDOS ANORMAIS; INSPEÇÃO DE FILTROS; VERIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS DRENOS; CONFERÊNCIA DOS TERMOSTATOS TODAS AS REGULAGENS CABÍVEIS, PARA QUE OS EQUIPAMENTOS FUNCIONEM EM TOTAL EFICIÊNCIA. (VALOR UNITÁRIO POR EQUIPAMENTO)	UN	344			
00002	33044819	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – RECARGA DE GÁS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	154			
00003	33044820	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL - TROCA DE ALETAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	96			
00004	33044821	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL - TROCA DE MOTOR DE VENTILAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	96			
00005	33044822	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL- TROCA DE CAPACITOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	126			
00006	33044823	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL- TROCA DE COMPRESSOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	101			
00007	33044824	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL- TROCA DE FILTRO DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	126			
00008	33044825	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL- TROCA DE FILTRO SECADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	126			
00009	33044826	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL- TROCA DE HÉLICE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	91			
00010	33044827	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL- TROCA DE MOTOR DA ALETA DA EVAPORADORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	86			
00011	33044828	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	86			
00012	33044829	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL- TROCA DE PLACA ELETRÔNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL	UN	91			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

		7.000 BTUS A 18.000 BTUS					
00013	33044830	CONCERTO EM AR SPLIT HI-WALL- TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	91			
00014	33044831	CONCERTO EM AR SPLIT HI-WALL- TROCA DE TURBINA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	86			
00015	33044832	CONCERTO EM AR SPLIT HI-WALL- TROCA DE CONTROLE REMOTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	116			
00016	33044833	CONCERTO EM AR SPLIT HI-WALL- TROCA DE PROTETOR TÉRMICO COM FORNECIMENTO DE PEÇA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	96			
00017	33044834	CONCERTO EM AR SPLIT HI-WALL- TROCA DE RELÊ COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	126			
00018	33044835	CONCERTO EM AR SPLIT HI-WALL- TROCA DE PLACA RECEPTORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	101			
00019	33044836	CONCERTO EM AR SPLIT HI-WALL- DESOBSTRUÇÃO DE DRENO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS	UN	136			
00020	33044837	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE SUPORTE E DE 02 (DOIS) METROS DE TUBULAÇÃO EM COBRE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	86			
00021	33044838	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	86			
00022	33044839	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) METROS DE TUBULAÇÃO EM COBRE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	101			
00023	33044840	INFRAESTRUTURA PARA EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO-AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS - DESCRIÇÃO: 02 VIAS DE COBRE, 1/2, 1/4 E 3/8, CABO PP EM 3 OU 5 VIAS, ISOLAMENTO TÉRMICO, ARRUELAS DE ACABAMENTO	M	111			
00024	33044792	SERVIÇO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES 18.000 BTUS A 30.000 BTUS - LIMPEZA (Higienização Completa da evaporadora, condensadora e seus componentes; Desinfecção; Aplicação de Produtos bactericidas e fungicidas; Balanceamento do Gás; Medição da Corrente Elétrica; Verificação de ruídos anormais; Inspeção de Filtros; Verificação e higienização dos drenos; Conferência dos termostatos todas as regulagens cabíveis, para que os equipamentos funcionem em total eficiência. (Valor Unitário por Equipamento)	UN	49			
00025	33044793	CONCERTO EM AR SPLIT HI-WALL - RECARGA DE	UN	24			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

		GÁS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS					
00026	33044794	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE ALETAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	12			
00027	33044795	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE MOTOR DE VENTILAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	12			
00028	33044796	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE CAPACITOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	24			
00029	33044797	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE COMPRESSOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	12			
00030	33044798	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE FILTRO DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	24			
00031	33044799	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE FILTRO SECADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	24			
00032	33044800	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE HÉLICE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	07			
00033	33044801	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE MOTOR DA ALETA DA EVAPORADORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	07			
00034	33044802	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA C/ FORNEC.DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	07			
00035	33044803	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE PLACA ELETRÔNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	07			
00036	33044804	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	12			
00037	33044805	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE TURBINA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	07			
00038	33044806	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE CONTROLE REMOTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	24			
00039	33044807	CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE PROTETOR TÉRMICO COM FORNECIMENTO DE PEÇA	UN	12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

		- - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS					
00040	33044808	CONCERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE RELÊ COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	24			
00041	33044809	CONCERTO EM AR SPLIT HI-WALL – TROCA DE PLACA RECEPTORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	12			
00042	33044810	CONCERTO EM AR SPLIT HI-WALL – DESOBSTRUÇÃO DE DRENO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	24			
00043	33044811	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE SUPORTE E DE 02 (DOIS) METROS DE TUBULAÇÃO EM COBRE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	07			
00044	33044812	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT HI-WALL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS	UN	07			
00045	33044813	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) METROS DE TUBULAÇÃO EM COBRE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	12			
00046	33044814	INFRAESTRUTURA P/ EXTENSÃO TUBULAÇÃO - AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUP. 18.000 BTUS A 30.000 BTUS - DESCRIÇÃO: 02 VIAS DE COBRE, ½, 1/4 E 3/8, CABO PP EM 3 OU 5 VIAS, ISOLAMENTO TÉRMICO, ARRUELAS DE ACABAMENTO	M	17			
00047	33044887	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA E SEUS COMPONENTES; DESINFECÇÃO; APLICAÇÃO DE PRODUTOS BACTERICIDAS E FUNGICIDAS; BALANCEAMENTO DO GÁS; MEDIÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA; VERIFICAÇÃO DE RUIDOS ANORMAIS; INSPEÇÃO DE FILTROS; VERIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS DRENOS; CONFERÊNCIA DOS TERMOSTATOS TODAS AS REGULAGENS CABÍVEIS, PARA QUE OS EQUIPAMENTOS FUNCIONEM EM TOTAL EFICIÊNCIA. (VALOR UNITÁRIO POR EQUIPAMENTO)	UN	02			
00048	33044888	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-RECARGA DE GÁS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00049	33044889	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE ALETAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00050	33044890	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE MOTOR DE VENTILAÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo

Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

00051	33044891	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE CAPACITOR - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00052	33044892	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE COMPRESSOR - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00053	33044893	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE FILTRO DE AR - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00054	33044894	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE FILTRO SECADOR - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00055	33044895	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE HÉLICE - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00056	33044896	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE MOTOR DA ALETA DA EVAPORADORA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00057	33044897	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00058	33044898	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE PLACA ELETRÔNICA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00059	33044899	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00060	33044900	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE TURBINA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00061	33044901	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE CONTATORA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00062	33044902	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE CONTROLE REMOTO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00063	33044903	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE PROTETOR TÉRMICO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00064	33044904	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE RELÉ - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00065	33044905	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-TROCA DE PLACA RECEPTORA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo

Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

00066	33044906	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO-DESOBSTRUÇÃO DE DRENO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	02			
00067	33044907	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE SUPORTE E DE 02 (DOIS) METROS DE TUBULAÇÃO EM COBRE	UN	02			
00068	33044908	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT PISO-TETO COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) METROS DE TUBULAÇÃO EM COBRE	UN	02			
00069	33044909	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) METROS DE TUBULAÇÃO EM COBRE	UN	02			
00070	33044910	INFRAESTRUTURA PARA EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES A 80.000 BTUS - DESCRIÇÃO: 02 VIAS DE COBRE, 1/2, 1/4 E 3/8, CABO PP EM 3 OU 5 VIAS, ISOLAMENTO TÉRMICO, ARRUELAS DE ACABAMENTO	M	02			
00071	33044865	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA - (HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA E SEUS COMPONENTES; DESINFECÇÃO; APLICAÇÃO DE PRODUTOS BACTERICIDAS E FUNGICIDAS; BALANCEAMENTO DO GÁS; MEDIÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA; VERIFICAÇÃO DE RUIDOS ANORMAIS; INSPEÇÃO DE FILTROS; VERIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS DRENOS; CONFERÊNCIA DOS TERMOSTATOS TODAS AS REGULAGENS CABÍVEIS, PARA QUE OS EQUIPAMENTOS FUNCIONEM EM TOTAL EFICIÊNCIA. (VALOR UNITÁRIO POR EQUIPAMENTO)	UN	104			
00072	33044866	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA - RECARGA DE GÁS -	UN	41			
00073	33044867	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA - TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO -	UN	40			
00074	33044868	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA - TROCA DE CAPACITOR -	UN	44			
00075	33044869	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA - TROCA DE COMPRESSOR -	UN	34			
00076	33044870	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA - TROCA DE FILTRO DE AR -	UN	44			
00077	33044871	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA - TROCA DAS BUCHAS DO MOTOR -	UN	44			
00078	33044872	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA - TROCA DE HÉLICE -	UN	34			
00079	33044873	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA - TROCA DE PLACA ELETRÔNICA -	UN	34			
00080	33044874	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA - TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA -	UN	34			
00081	33044875	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA - TROCA DE TURBINA -	UN	34			
00082	33044911	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA - TROCA DE CONTATORA -	UN	34			
00083	33044876	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA - TROCA DE CONTROLE REMOTO -	UN	34			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savergrini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

00084	33044877	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA – TROCA DE PROTETOR TÉRMICO -	UN	34			
00085	33044878	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA – TROCA DE RELÊ -	UN	34			
00086	33044879	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA – TROCA DE PLACA RECEPTORA -	UN	34			
00087	33044880	CONCERTO EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA – TROCA DE ÓLEO DO MOTOR -	UN	36			
00150	33044881	MANUTENÇÃO – LIMPEZA DE APARELHO DE CORTINA DE AR E TROCA DE ROLAMENTO -	UN	04			
00151	33044882	CONCERTO EM CORTINA DE AR - TROCA DE MOTOR -	UN	04			
00152	33044883	CONCERTO EM CORTINA DE AR - TROCA DE TURBINA -	UN	04			
00153	33044884	CONCERTO EM CORTINA DE AR - TROCA DE MOLA -	UN	04			
00154	33044885	CONCERTO EM CORTINA DE AR - TROCA DE CAPACITOR -	UN	04			
00155	33044886	CONCERTO EM CORTINA DE AR - TROCA DE CONTROLE REMOTO -	UN	04			
00202	33044841	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA-AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS - (HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA E SEUS COMPONENTES; DESINFECÇÃO; APLICAÇÃO DE PRODUTOS BACTERICIDAS E FUNGICIDAS; BALANCEAMENTO DO GÁS; MEDIÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA; VERIFICAÇÃO DE RUIDOS ANORMAIS; INSPEÇÃO DE FILTROS; VERIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS DRENOS; CONFERÊNCIA DOS TERMOSTATOS TODAS AS REGULAGENS CABÍVEIS, PARA QUE OS EQUIPAMENTOS FUNCIONEM EM TOTAL EFICIÊNCIA. (VALOR UNITÁRIO POR EQUIPAMENTO)	UN	11			
00203	33044842	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – RECARGA DE GÁS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	10			
00204	33044843	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE ALETAS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	05			
00205	33044844	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE MOTOR DE VENTILAÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	03			
00206	33044845	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE CAPACITOR - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	10			
00207	33044846	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE COMPRESSOR' - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	03			
00208	33044847	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE FILTRO DE AR - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	10			
00209	33044848	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE FILTRO SECADOR - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	05			
00210	33044849	CONCERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE HÉLICE - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	UN	03			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

		PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS					
00211	33044850	CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE MOTOR DA ALETA DA EVAPORADORA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	03			
00212	33044851	CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	03			
00213	33044852	CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE PLACA ELETRÔNICA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	03			
00214	33044853	CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	05			
00215	33044854	CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE TURBINA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	03			
00216	33044855	CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE CONTATORA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	03			
00217	33044856	CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE CONTROLE REMOTO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	05			
00218	33044857	CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE PROTETOR TÉRMICO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	05			
00219	33044858	CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE RELÊ - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	10			
00220	33044859	CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – TROCA DE PLACA RECEPTORA - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	05			
00221	33044860	CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO – DESOBSTRUÇÃO DE DRENO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	10			
00222	33044861	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE SUPORTE E DE 02 (DOIS) METROS DE TUBULAÇÃO EM COBRE	UN	07			
00223	33044862	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS -	UN	07			
00224	33044863	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS - COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) METROS DE TUBULAÇÃO EM COBRE	UN	07			
00225	33044864	INFRAESTRUTURA P/ EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO AR CONDIC. SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000BTU - DESCRIÇÃO: 02 VIAS DE COBRE, ½, 1/4 E 3/8, CABO PP EM 3 OU 5 VIAS, ISOLAMENTO TÉRMICO, ARRUELAS DE ACABAMENTO	M	07			
				Quantidade	3934	Valor Total do Lote	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

ANEXO I - (LOTES)

	<i>Valor Total Geral</i>
--	--------------------------